



Stanowisko do prasowania SI 4 zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Składa się z deski AB 1000, parownicy oraz żelazka. Zaletą deski jest funkcja nadmuchu oraz odciągu pary. Funkcja odciągu pary – odsysa nadmierną ilość pary, dzięki czemu tkanina po prasowaniu pozostaje sucha. Jest to szczególnie pomocne przy prasowaniu grubych materiałów (jeans, len). Funkcja nadmuchu – umożliwi prasowanie bardzo delikatnych tkanin takich jak jedwab czy tiul bez zagnieć. Czas prasowania krótszy o 50% – żelazka parowe Kärcher, dzięki wysokiemu ciśnieniu pary, pozwalają prasować o 50% szybciej nawet grube, wielokrotnie złożone tkaniny. Do czyszczenia – parownica SC 4 znajdująca się na wyposażeniu stanowiska posiada komplet akcesoriów do czyszczenia wodoodpornych powierzchni w całym domu.



SI 4 + żelazko

Dane techniczne

| | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy | 1.512-410.0 | |
| | 4054278041117 | |
| Wydajność powierzchniowa | m ² | 100 |
| Napięcie | V | 220-240 |
| Częstotliwość | Hz | 50-60 |
| Moc grzałki | W | 2000 |
| Maks. ciśnienie pary | bar | 3,5 |
| Czas podgrzewania | min. | 4 |
| Bojler | l | 0,5 + 0,8 / Dodatkowy zbiornik |
| Ciężar bez wyposażenia | kg | 12,6 |

Wyposażenie standardowe

| | |
|---|---|
| Bezpieczna blokada / Zawór bezpieczeństwa | ■ |
| Regulacja ilości pary | Na rękojeści |
| Wbudowany lejek do napełniania | ■ |
| System dwóch zbiorników | ■ |
| Zestaw do czyszczenia podłóg | Comfort Plus + Rury ssące 2 x 0,5 m |
| Wyposażenie | Dysza ręczna, dysza do detali, okrągła szczotka |
| Żelazko parowe I 6006 + deska do prasowania AB 1000 | ■ |
| Ściereczka podłogowa z mikrofibry | szt. 1 |
| Ściereczka frotte do dyszy ręcznej | szt. 1 |
| Odkamieniacz w pałeczkach | ■ |
| ■ Objęte dostawą. | |

AKCESORIA DLA SI 4 + ŻELAZKO 1.512-410.0

KÄRCHER



| | | Numer katalogowy | | | | | | Cena | Opis | |
|--------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Szczotka okrągła ze skrobakiem | 20 | 2.863-140.0 | | | | | | | Szczotka okrągła z dwoma rzędami odpornej na wysokie temperatury szczeciny oraz skrobakiem do łatwego usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych. | <input type="checkbox"/> |
| Parowa szczotka Turbo | 21 | 2.863-159.0 | | | | | | | Parowa szczotka Turbo ogranicza czas czyszczenia o połowę. Dzięki jej silnemu działaniu nie ma potrzeby szorowania. Umożliwia oszczędność czasu. | <input type="checkbox"/> |
| Inne akcesoria | | | | | | | | | | |
| Dysza do usuwania tapet | 22 | 2.863-062.0 | | | | | | | Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości kleju wykorzystując działanie pary. | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw O-ringów | 23 | 2.884-312.0 | | | | | | | Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.